


# Zwis w przęśle



## Info

Przewód: **AsXSn 2x16 mm<sup>2</sup>**

Zwis dla temperatury: **40 °C**

Numer przęsła: **5-pos 11**

## Zwisy w punktach [m]

Punkt 1: **0,11** hp1: **6,63**


Punkt 2: **0,22** hp2: **6,07**

Punkt 3: -- hp3: --

Punkt 4: -- hp4: --

**SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone**

# Zwis w przęśle



## Info


Przewód: **AsXSn 2x16 mm<sup>2</sup>**  
 Zwis dla temperatury: **40 °C**  
 Numer przęsła: **5-pos 13**

## Zwisy w punktach [m]

Punkt 1: **0,10** hp1: **6,63**  
 Punkt 2: **0,34** hp2: **6,03**  
 Punkt 3: -- hp3: --  
 Punkt 4: -- hp4: --

**SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone**

# Zwis w przęśle



## Info

Przewód: **AsXSn 4x16 mm<sup>2</sup>**

Zwis dla temperatury: **40 °C**

Numer przęsła: **5-pos 15**

## Zwisy w punktach [m]

Punkt 1: **0.09** hp1: **6.65**


Punkt 2: **0.39** hp2: **6.05**

Punkt 3: -- hp3: --

Punkt 4: -- hp4: --

**SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone**

# Zwis w przęśle



## Info


Przewód: **AsXSn 2x16 mm<sup>2</sup>**  
 Zwis dla temperatury: **40 °C**  
 Numer przęsła: **4-pos 19**

## Zwisy w punktach [m]

Punkt 1: **0,09** hp1: **6,62**  
 Punkt 2: **0,22** hp2: **6,02**  
 Punkt 3: -- hp3: --  
 Punkt 4: -- hp4: --

**SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone**

# Zwis w przęśle



## Info


Przewód: **AsXSn 2x16 mm<sup>2</sup>**  
 Zwis dla temperatury: **40 °C**  
 Numer przęsła: **4-pos 21**

## Zwisy w punktach [m]

Punkt 1: **0,15** hp1: **6,64**  
 Punkt 2: **0,71** hp2: **6,08**  
 Punkt 3: -- hp3: --  
 Punkt 4: -- hp4: --

 **SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone**

# Zwis w przęśle



## Info

Przewód: **AsXSn 2x16 mm<sup>2</sup>**  
 Zwis dla temperatury: **40 °C**  
 Numer przęsła: **2-pos 45**

## Zwisy w punktach [m]

Punkt 1: **0,14** hp1: **6,65**  
 Punkt 2: **0,68** hp2: **6,11**  
 Punkt 3: -- hp3: --  
 Punkt 4: -- hp4: --

**SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzeżone**