


UWAGI:
Stal: St3S,
Marki zabezpieczyc antykorozyjnie na warsztacie
zgodnie z opisem technicznym. Po przyspawaniu blach
węzłowych, marki oczyścić i zabezpieczyć
antykorozyjnie w sposób analogiczny do dochodzącej
konstrukcji stalowej.

 BTL BUREO INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071 www.btl.pl, mail: biuro@btl.pl			
Investor:	Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa	Projekt:	29
Obiekt:	Budynek gospodarczy w Obwodzie Drogowo Mostowym nr 2 w Koniecpolu, ul. Słowackiego	Bransza:	Nr rysunku: 007 00 PW
Temat:	Elementy stalowe. Marki M1, M2. Wspornik Ws1.	Data:	11.2013
Projektował:	mgr inż. Tomasz Łęski	Opracował:	mgr inż. Grzegorz Pociępnik
upr. nr 137/01/WK	Podpis	Podpis	Podpis